



# CONDITION REPORT

2023 BMW 118i (F40) 118i (F40) 103CV





2023 | 8492 KM | Manual | Gasolina | 103 kw

Informações Vendedor



**0146MKK**

CC	-
Lugares	-
Nº Portas	-
Carroçaria	-
Cor	Melbourne Rot metalizado
CV	103 kw
VIN	WBA7K310X07N25984
Inspeção Técnica (IPO)	
DUA	Não
Data de Registo	20/09/2023
Data Ultima Revisão	-
2ª CHAVE	
LIVRO REVISÕES	
IVA	
Vendido no estado e uso em que se encontra	



## Equipamento

## Notas Públicas

## Dados Inspeção

DOCUMENTACION EN CUSTODIA DE  
GESTORIA<BR><a  
href="http://soportemanheim.es/E/0146MKK.htm"  
target="\_blank">CLICK AQUÍ PARA VER  
EL EQUIPAMIENTO  
COMPLETO</a><br>


**Localidade**  
**Centro Leilão**

-  
Manheim Directo,  
S.L.U.


## Dados Inspeção

**Localidade** -  
**Centro Leilão** Manheim Directo,  
S.L.U.


## Danos Viatura




Detalhe dos Danos : -  
Tipo de Danos : -  
Tamanho dos Danos : -




Detalhe dos Danos : -  
Tipo de Danos : -  
Tamanho dos Danos : -




Detalhe dos Danos : -  
Tipo de Danos : -  
Tamanho dos Danos : -




Detalhe dos Danos : -  
Tipo de Danos : -  
Tamanho dos Danos : -




Detalhe dos Danos : -  
Tipo de Danos : -  
Tamanho dos Danos : -




Detalhe dos Danos : -  
Tipo de Danos : -  
Tamanho dos Danos : -



Detalhe dos Danos : -  
Tipo de Danos : -  
Tamanho dos Danos : -



Detalhe dos Danos : -  
Tipo de Danos : -  
Tamanho dos Danos : -



Detalhe dos Danos : -  
Tipo de Danos : -  
Tamanho dos Danos : -