



CONDITION REPORT

2022 BMW i7 xDrive 60 (G70) i7 xDrive 60 (G70) 400CV

2022 | 4362 KM | auto | electric | 400 kw

Informações Vendedor



0367MCD

CC	-
Lugares	-
Nº Portas	-
Carroçaria	-
Cor	BMW Individual Oxide Grey metallic
CV	400 kw
VIN	WBY51EJ010CL77027
Inspeção Técnica (IPO)	
DUA	Não
Data de Registo	07/11/2022
Data Última Revisão	-



2ª CHAVE



LIVRO REVISÕES



IVA



Vendido no estado e uso em que se encontra



Equipamento

Notas Públicas

Dados Inspeção

DOCUMENTACION EN CUSTODIA DE
GESTORIA
<a
href="http://soportemanheim.es/E/0367MCD.htm"
target="_blank">CLICK AQUÍ PARA VER
EL EQUIPAMIENTO
COMPLETO

Localidade -
Centro Leilão Madrid


Dados Inspeção

Localidade -
Centro Leilão Madrid

Danos Viatura




Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -



Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -



Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -



Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -