



CONDITION REPORT

2024 Mini Cooper 5-puertas (F55) Cooper 5-puertas (F55)
100CV


2024 | 20287 KM | auto | Gasolina | 100 kw

Informações Vendedor



3775MNY

CC	-
Lugares	-
Nº Portas	-
Carroçaria	-
Cor	Chili Red
CV	100 kw
VIN	WMW31DK0102V41350
Inspeção Técnica (IPO)	
DUA	Não
Data de Registo	13/03/2024
Data Ultima Revisão	-
2ª CHAVE	
LIVRO REVISÕES	
IVA	
Vendido no estado e uso em que se encontra	



Equipamento

Notas Públicas

Dados Inspeção

POSIBILIDAD EXTRAVIO FT
CLICK AQUÍ PARA VER EL EQUIPAMIENTO COMPLETO


Localidade
Centro Leilão

-
Madrid

Dados Inspeção

Localidade -
Centro Leilão Madrid

Danos Viatura



Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -