CONDITION REPORT

2024 BMW X1 xDrive30e (U11) X1 xDrive30e (U11) 240CV

2024 | 11245 KM | auto | Gasolina | 240 kw

Informações Vendedor

5680MNZ

CC	-
Lugares	-
Nº Portas	-
Carroçaria	-
Cor	Phytonic Blau Metallic
CV	240 kw
VIN	WBA31EF0905Y84258
Inspecção Técnica (IPO)	
DUA	Não
Data de Registo	15/03/2024
Data Ultima Revisão	-

✗ **2ª CHAVE**

✗ **LIVRO REVISÕES**

✓ **IVA**

✗ **Vendido no estado e uso em que se encontra**

Equipamento

Notas Públicas

POSIBILIDAD EXTRAVIO FT
CLICK AQUÍ PARA VER EL EQUIPAMIENTO COMPLETO

Dados Inspeção

Localidade	-
Centro Leilão	Madrid

Dados Inspeção

Localidade	-
Centro Leilão	Madrid

Danos Viatura

Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -

Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -

Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -