



CONDITION REPORT

2024 BMW iX1 xDrive30 (U11) iX1 xDrive30 (U11) 200CV

2024 | 4617 KM | auto | electric | 200 kw

Informações Vendedor



1128MVF

CC	-
Lugares	-
Nº Portas	-
Carroçaria	-
Cor	black
CV	200 kw
VIN	WBY61EF0605087271

Inspeção Técnica
(IPO)

DUA Não

Data de Registo 23/09/2024

Data Última Revisão -



2ª CHAVE



LIVRO REVISÕES



IVA



Vendido no estado e uso em que se encontra



Equipamento

Notas Públicas

Dados Inspeção


DOCUMENTACION EN CUSTODIA DE
GESTORIA
<a
href="http://soportemanheim.es/E/1128MVF.htm"
target="_blank">CLICK AQUÍ PARA VER
EL EQUIPAMIENTO
COMPLETO

Localidade -
Centro Leilão Madrid

Dados Inspeção

Localidade -
Centro Leilão Madrid

Danos Viatura



Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -