



CONDITION REPORT

2019 BMW i BMW i3 (I01) BMW i3 (I01) 125CV

2019 | 102617 KM | auto | electric | 125 kw



Informações Vendedor



 **MANHEIM**
Auction Services
COX AUTOMOTIVE

0267KYN

CC	-
Lugares	-
Nº Portas	-
Carroçaria	-
Cor	Fluid Black con detalles BMW i Blau
CV	125 kw
VIN	WBY8P210707E07749
Inspeção Técnica (IPO)	
DUA	Não
Data de Registo	28/06/2019
Data Ultima Revisão	-
 2ª CHAVE	
 LIVRO REVISÕES	
 IVA	
 Vendido no estado e uso em que se encontra	



Equipamento

Notas Públicas

Dados Inspeção

DOCUMENTACION EN CUSTODIA DE
GESTORIA
<a
href="http://soportemanheim.es/E/0267KYN.htm"
target="_blank">CLICK AQUÍ PARA VER
EL EQUIPAMIENTO
COMPLETO


Localidade
Centro Leilão

-
Madrid

Dados Inspeção

Localidade
Centro Leilão - Madrid


Danos Viatura



Detalhe dos Danos : -

Tipo de Danos : -

Tamanho dos Danos : -



Detalhe dos Danos : -

Tipo de Danos : -

Tamanho dos Danos : -