



## CONDITION REPORT

2024 BMW 220d Gran Coupé (F44) 220d Gran Coupé (F44)  
140CV

2024 | 24534 KM | auto | Gasóleo | 140 kw

Informações Vendedor



0926MSG

|                                                                                                                                  |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| CC                                                                                                                               | -                 |
| Lugares                                                                                                                          | -                 |
| Nº Portas                                                                                                                        | -                 |
| Carroçaria                                                                                                                       | -                 |
| Cor                                                                                                                              | white             |
| CV                                                                                                                               | 140 kw            |
| VIN                                                                                                                              | WBA51AM0007P88365 |
| Inspecção Técnica (IPO)                                                                                                          |                   |
| DUA                                                                                                                              | Não               |
| Data de Registo                                                                                                                  | 18/06/2024        |
| Data Ultima Revisão                                                                                                              | -                 |
|  2ª CHAVE                                   |                   |
|  LIVRO REVISÕES                             |                   |
|  IVA                                        |                   |
|  Vendido no estado e uso em que se encontra |                   |



### Equipamento

### Notas Públicas

### Dados Inspeção

POSIBILIDAD EXTRAVIO FT<BR><a href="http://soportemanheim.es/E/0926MSG.htm" target="\_blank">CLICK AQUÍ PARA VER EL EQUIPAMIENTO COMPLETO</a>


**Localidade**  
**Centro Leilão**

-  
Madrid

### Dados Inspeção

**Localidade** -  
**Centro Leilão** Madrid

### Danos Viatura



Detalhe dos Danos : -  
Tipo de Danos : -  
Tamanho dos Danos : -