



CONDITION REPORT

2024 BMW iX1 eDrive20 (U11) iX1 eDrive20 (U11) 150CV

2024 | 8247 KM | auto | electric | 150 kw

Informações Vendedor



2933MTD

CC	-
Lugares	-
Nº Portas	-
Carroçaria	-
Cor	M Portimao Blue metallic
CV	150 kw
VIN	WBY71EG0205021920
Inspeção Técnica (IPO)	
DUA	Não
Data de Registo	24/07/2024
Data Ultima Revisão	-



2ª CHAVE



LIVRO REVISÕES



IVA



Vendido no estado e uso em que se encontra



Equipamento

Notas Públicas

Dados Inspeção

POSIBILIDAD EXTRAVIO FT
CLICK AQUÍ PARA VER EL EQUIPAMIENTO COMPLETO


Localidade
Centro Leilão

-
Madrid

Dados Inspeção

Localidade -
Centro Leilão Madrid

Danos Viatura



Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -