



CONDITION REPORT

2020 BMW X3 xDrive30e (G01) X3 xDrive30e (G01) 215CV

2020 | 69109 KM | auto | Gasolina | 215 kw

Informações Vendedor



6823LFM

CC	-
Lugares	-
Nº Portas	-
Carroçaria	-
Cor	white
CV	215 kw
VIN	WBATS110X09B91823

Inspeção Técnica
(IPO)

DUA	Não
Data de Registo	14/02/2020
Data Ultima Revisão	-



2ª CHAVE



LIVRO REVISÕES



IVA



Vendido no estado e uso em que se encontra



Equipamento

Notas Públicas

Dados Inspeção

POSIBILIDAD EXTRAVIO FT
CLICK AQUÍ PARA VER EL EQUIPAMIENTO COMPLETO


Localidade
Centro Leilão

-
Madrid

Dados Inspeção

Localidade -
Centro Leilão Madrid

Danos Viatura



Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -