



CONDITION REPORT

2023 BMW iX1 xDrive30 (U11) iX1 xDrive30 (U11) 200CV

2023 | 15013 KM | auto | electric | 200 kw

Informações Vendedor



9603MKB

CC	-
Lugares	-
Nº Portas	-
Carroçaria	-
Cor	white
CV	200 kw
VIN	WBY61EF0105X49001

Inspecção Técnica
(IPO)

DUA	Não
Data de Registo	30/08/2023
Data Ultima Revisão	-



2ª CHAVE




LIVRO REVISÕES



IVA



Vendido no estado e uso em que se encontra



Equipamento

Notas Públicas

Dados Inspeção

POSIBILIDAD EXTRAVIO FT
CLICK AQUÍ PARA VER EL EQUIPAMIENTO COMPLETO


Localidade
Centro Leilão

-
Madrid


Dados Inspeção

Localidade -
Centro Leilão Madrid

Danos Viatura



Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -



Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -