



CONDITION REPORT

2023 Citroen C3 C3 BlueHDi 75KW (100CV) S&S Shine CV

2023 | 5943 KM | Manual | Gasóleo |

Informações Vendedor



9799MFX

CC	-
Lugares	-
Nº Portas	-
Carroçaria	-
Cor	Negro techo blanco
CV	-
VIN	VF7SXYHTUNT649126
Inspeção Técnica (IPO)	
DUA	Não
Data de Registo	31/03/2023
Data Ultima Revisão	-
2ª CHAVE	
LIVRO REVISÕES	
IVA	
Vendido no estado e uso em que se encontra	



Equipamento

Notas Públicas

Dados Inspeção

Localidade
Centro Leilão

-
Madrid


Dados Inspeção

Localidade	-
Centro Leilão	Madrid

Danos Viatura



Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -



Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -