CONDITION REPORT

2021 FIAT DOBLO DOBLO CARGO Cargo SX 1.3 Mjet 70 kW (95 CV

2021 | 98214 KM | Manual | Gasóleo |

Informações Vendedor

3418LMV

CC	-
Lugares	-
Nº Portas	-
Carroçaria	-
Cor	Blanco
CV	-
VIN	ZFA26300006T07620
Inspecção Técnica (IPO)	
DUA	Não
Data de Registo	25/02/2021
Data Ultima Revisão	-

✗ **2ª CHAVE**

✗ **LIVRO REVISÕES**

✓ **IVA**

✗ **Vendido no estado e uso em que se encontra**

FIAT
3418 LMV

Equipamento

Notas Públicas

-

Dados Inspeção

Localidade	-
Centro Leilão	Madrid

Dados Inspeção

Localidade	-
Centro Leilão	Madrid

Danos Viatura

Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -

Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -