



CONDITION REPORT

2021 FIAT DOBLO DOBLO CARGO Cargo SX 1.3 Mjet 70 kW
(95 CV)

2021 | 98214 KM | Manual | Gasóleo |

Informações Vendedor



3418LMV

CC	-
Lugares	-
Nº Portas	-
Carroçaria	-
Cor	Blanco
CV	-
VIN	ZFA26300006T07620
Inspeção Técnica (IPO)	
DUA	Não
Data de Registo	25/02/2021
Data Última Revisão	-
2ª CHAVE	
LIVRO REVISÕES	
IVA	
Vendido no estado e uso em que se encontra	



Equipamento

Notas Públicas

Dados Inspeção

-

Localidade
Centro Leilão


-
Madrid

Dados Inspeção


Localidade
Centro Leilão

-
Madrid

Danos Viatura



Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -



Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -