



CONDITION REPORT

2020 Jaguar E-PACE E-PACE 2.0D 110kW 4WD Auto CV




2020 | 123571 KM | auto | Gasóleo |

Informações Vendedor



7898LJG

CC	-
Lugares	-
Nº Portas	-
Carroçaria	-
Cor	Gris
CV	-
VIN	SADFA2BN4L1004938
Inspecção Técnica (IPO)	
DUA	Não
Data de Registo	11/08/2020
Data Ultima Revisão	-
 2ª CHAVE	
 LIVRO REVISÕES	
 IVA	
 Vendido no estado e uso em que se encontra	



Equipamento

Notas Públicas

Dados Inspeção

MUY IMPORTANTE: REVISAR
PERITACION PARA COMPROBAR
DAÑOS


Localidade
Centro Leilão

-
Manheim Directo,
S.L.U.


Dados Inspeção

Localidade
Centro Leilão -
Manheim Directo,
S.L.U.

Danos Viatura



Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -



Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -



Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -