



# CONDITION REPORT

2022 Peugeot 3008 3008 1.5 BlueHDi 96kW (130CV) S&S Allure CV

2022 | 20334 KM | Manual | Gasóleo |

Informações Vendedor



2889LYZ

CC	-
Lugares	-
Nº Portas	-
Carroçaria	-
Cor	Azul
CV	-
VIN	VF3MCYHZMNS089441
Inspeção Técnica (IPO)	
DUA	Não
Data de Registo	30/06/2022
Data Ultima Revisão	-



2ª CHAVE



LIVRO REVISÕES



IVA



Vendido no estado e uso em que se encontra



### Equipamento

### Notas Públicas

### Dados Inspeção

-

Localidade  
Centro Leilão

-  
Madrid


### Dados Inspeção

Localidade -  
Centro Leilão Madrid

### Danos Viatura



Detalhe dos Danos : -  
Tipo de Danos : -  
Tamanho dos Danos : -



Detalhe dos Danos : -  
Tipo de Danos : -  
Tamanho dos Danos : -