



CONDITION REPORT

2021 Citroen JUMPER Citroen Jumper BlueHDi 103KW
(140CV) Furgón 35L3H2 CV

2021 | 104583 KM | Manual | Gasóleo |

Informações Vendedor



0041LSZ

CC	-
Lugares	-
Nº Portas	-
Carroçaria	-
Cor	Blanco Hielo (opaco)
CV	-
VIN	VF7YCBNFC12S94175
Inspeção Técnica (IPO)	
DUA	Não
Data de Registo	24/09/2021
Data Ultima Revisão	-



2ª CHAVE



LIVRO REVISÕES



IVA



Vendido no estado e uso em que se encontra



Equipamento

Notas Públicas

Dados Inspeção

IMPORTANTE: VER PERITACIÓN (Informe Técnico) PARA MÁS FOTOS + COMPROBAR POSIBLES DAÑOS + INFORMACIÓN ADICIONAL

Localidade -
Centro Leilão Madrid

Dados Inspeção

Localidade -
Centro Leilão Madrid

Danos Viatura



Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -



Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -