



CONDITION REPORT

2021 BMW 318d Touring (G21) 318d Touring (G21) 110CV

2021 | 119621 KM | auto | Gasóleo | 110 kw

Informações Vendedor



3860LNK

CC	-
Lugares	-
Nº Portas	-
Carroçaria	-
Cor	BMW Individual Tanzanite Blue metallic
CV	110 kw
VIN	WBA6L310X0FL10636
Inspeção Técnica (IPO)	
DUA	Não
Data de Registo	29/03/2021
Data Última Revisão	-



2ª CHAVE



LIVRO REVISÕES



IVA



Vendido no estado e uso em que se encontra



Equipamento

Notas Públicas

Dados Inspeção

POSIBILIDAD EXTRAVIDO FT
CLICK AQUÍ PARA VER EL EQUIPAMIENTO COMPLETO

Localidade
Centro Leilão

Madrid-ES34
Madrid


Dados Inspeção

Localidade Madrid-ES34
Centro Leilão Madrid

Danos Viatura



Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -



Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -



Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -