



## CONDITION REPORT

2020 BMW 116d (F40) 116d (F40) 85CV

2020 | 102369 KM | auto | Gasóleo | 85 kw

Informações Vendedor



**5142LFX**

CC	-
Lugares	-
Nº Portas	-
Carroçaria	-
Cor	grey
CV	85 kw
VIN	WBA7M710007F22712

Inspecção Técnica  
(IPO)

DUA	Não
Data de Registo	28/02/2020
Data Ultima Revisão	-



2ª CHAVE



LIVRO REVISÕES



IVA



Vendido no estado e uso em que se encontra



### Equipamento

### Notas Públicas

### Dados Inspeção

POSIBILIDAD EXTRAVIO FT<BR><a href="http://soportemanheim.es/E/5142LFX.htm" target="\_blank">CLICK AQUÍ PARA VER EL EQUIPAMIENTO COMPLETO</a>


**Localidade**  
**Centro Leilão**

Madrid-ES34  
Madrid


### Dados Inspeção

**Localidade** Madrid-ES34  
**Centro Leilão** Madrid

### Danos Viatura



Detalhe dos Danos : -  
Tipo de Danos : -  
Tamanho dos Danos : -



Detalhe dos Danos : -  
Tipo de Danos : -  
Tamanho dos Danos : -