



CONDITION REPORT

2024 BMW X1 xDrive20d (U11) X1 xDrive20d (U11) 110CV

2024 | 25177 KM | auto | Gasóleo | 110 kw

Informações Vendedor



6408MNZ




| | |
|------------|-------------------|
| CC | - |
| Lugares | - |
| Nº Portas | - |
| Carroçaria | - |
| Cor | Spacesilber |
| CV | 110 kw |
| VIN | WBA41EG0405Y87619 |

Inspecção Técnica (IPO)

DUA Não
Data de Registo 15/03/2024

Data Ultima Revisão -

- X 2ª CHAVE
- X LIVRO REVISÕES
- ✓ IVA
- X Vendido no estado e uso em que se encontra



Equipamento

Notas Públicas

Dados Inspeção

POSIBILIDAD EXTRAVIO FT
CLICK AQUÍ PARA VER EL EQUIPAMIENTO COMPLETO

Localidade
Centro Leilão


Valencia-ES28
Madrid

Dados Inspeção


Localidade
Centro Leilão

Valencia-ES28
Madrid

Danos Viatura




Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -



Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -



Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -



Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -



Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -