CONDITION REPORT

2019 Renault TRAFIC Furgon 29 L1H1 Energy BluedCi 88 kW 120CV

2019 | 113763 KM | Manual | Gasóleo | 120 hp

Informações Vendedor

4259LCL

CC	-
Lugares	-
Nº Portas	-
Carroçaria	-
Cor	Blanco casablanca (o
CV	120 hp
VIN	VF1FL000564306192
Inspecção Técnica (IPO)	
DUA	Não
Data de Registo	14/11/2019
Data Ultima Revisão	-

2ª CHAVE

LIVRO REVISÕES

IVA

Vendido no estado e uso em que se encontra

TRAFIC

Equipamento

Notas Públicas

IMPORTANTE: VER PERITACIÓN (Informe Tecnico) PARA COMPROBAR POSIBLES DAÑOS E INFORMACIÓN ADICIONAL

Dados Inspeção

Localidade	-
Centro Leilão	Madrid

Dados Inspeção

Localidade	-
Centro Leilão	Madrid

Danos Viatura

Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -