



CONDITION REPORT

2020 FIAT FIORINO Cargo SX N1 1.3 MJet 59 kW (80 CV)
80CV

2020 | 101919 KM | Manual | Gasóleo | 80 hp

Informações Vendedor



5583LLF

CC	-
Lugares	-
Nº Portas	-
Carroçaria	-
Cor	Blanco sÃ³lido
CV	80 hp
VIN	ZFA22500006P72633
Inspeção Técnica (IPO)	
DUA	Não
Data de Registo	26/11/2020
Data Ultima Revisão	-



2ª CHAVE




LIVRO REVISÕES



IVA



Vendido no estado e uso em que se encontra



Equipamento

Notas Públicas

Dados Inspeção

IMPORTANTE: VER PERITACIÓN
(Informe Técnico) PARA COMPROBAR
POSIBLES DAÑOS E INFORMACIÓN
ADICIONAL

Localidade	-
Centro Leilão	Madrid

Dados Inspeção

Localidade	-
Centro Leilão	Madrid

Danos Viatura



Detalhe dos Danos : -

Tipo de Danos : -

Tamanho dos Danos : -