



CONDITION REPORT

2021 DS DS 7 CROSSBACK 1.6 E-Tense 225 PERFORMANCE
LINE Auto 225CV

2021 | 45291 KM | auto | hybrid | 225 hp

Informações Vendedor



0723LVL

CC	-
Lugares	-
Nº Portas	-
Carroçaria	-
Cor	Cristal pearl
CV	225 hp
VIN	VR1J4DGZUMY540559

**Inspecção Técnica
(IPO)**

DUA	Não
Data de Registo	20/12/2021
Data Ultima Revisão	-



2ª CHAVE



LIVRO REVISÕES



IVA



Vendido no estado e uso em que se encontra



Equipamento

Notas Públicas

Dados Inspeção


IMPORTANTE: VER PERITACIÓN (Informe Tecnico) PARA COMPROBAR POSIBLES DAÑOS E INFORMACIÓN ADICIONAL

Localidade	-
Centro Leilão	Madrid

Dados Inspeção

Localidade	-
Centro Leilão	Madrid

Danos Viatura



Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -