



CONDITION REPORT

2019 FIAT FIORINO Cargo Base 1.3 Mjet 59kW (80CV) E6
80CV

2019 | 102786 KM | Manual | Gasóleo | 80 hp

Informações Vendedor



9289KVF

CC	-
Lugares	-
Nº Portas	-
Carroçaria	-
Cor	Serie
CV	80 hp
VIN	ZFA22500006M14817
Inspeção Técnica (IPO)	
DUA	Não
Data de Registo	11/03/2019
Data Ultima Revisão	-



2ª CHAVE







LIVRO REVISÕES



IVA



Vendido no estado e uso em que se encontra



Equipamento

Notas Públicas

Dados Inspeção

IMPORTANTE: VER PERITACIÓN
(Informe Técnico) PARA COMPROBAR
POSIBLES DAÑOS E INFORMACIÓN
ADICIONAL

Localidade -
Centro Leilão Madrid

Dados Inspeção

Localidade -
Centro Leilão Madrid

Danos Viatura



Detalhe dos Danos : -

Tipo de Danos : -

Tamanho dos Danos : -