



CONDITION REPORT

2021 MERCEDES B-CLASS B 180 d 116CV

2021 | 134672 KM | auto | Gasóleo | 116 hp

Informações Vendedor



5984LVJ

CC	-
Lugares	-
Nº Portas	-
Carroçaria	-
Cor	Blanco digital (meta)
CV	116 hp
VIN	W1K2470101J325749
Inspeção Técnica (IPO)	
DUA	Não
Data de Registo	16/12/2021
Data Última Revisão	-



2ª CHAVE




LIVRO REVISÕES



IVA



Vendido no estado e uso em que se encontra



Equipamento

Notas Públicas

Dados Inspeção

IMPORTANTE: VER PERITACIÓN
(Informe Técnico) PARA COMPROBAR
POSIBLES DAÑOS E INFORMACIÓN
ADICIONAL

Localidade -
Centro Leilão Madrid

Dados Inspeção

Localidade -
Centro Leilão Madrid

Danos Viatura



Detalhe dos Danos : -

Tipo de Danos : -

Tamanho dos Danos : -