



CONDITION REPORT

2021 TOYOTA PROACE PROACE 1.5D 100CV GX 1PL 2PT L1
102CV

2021 | 125559 KM | Manual | Gasóleo | 102 hp

Informações Vendedor


7572LTP

CC	1499 cm3
Lugares	-
Nº Portas	4
Carroçaria	-
Cor	BLANCO
CV	102 hp
VIN	YARVBYHRKGZ007643

Inspecção Técnica
(IPO)

DUA	Não
Data de Registo	29/10/2021
Data Ultima Revisão	-

- ✗ 2ª CHAVE
- ✗ LIVRO REVISÕES
- ✓ IVA
- ✗ Vendido no estado e uso em que se encontra



Equipamento

Notas Públicas

Dados Inspecção

CALCULA TU TRANSPORTE

Localidade

Centro Leilão

-

Madrid

Dados Inspecção

Localidade -
Centro Leilão Madrid

Danos Viatura



Detalhe dos Danos : -

Tipo de Danos : -

Tamanho dos Danos : -