



CONDITION REPORT

2023 BMW iX xDrive40 (I20) iX xDrive40 (I20) 220CV

2023 | 11170 KM | auto | electric | 220 kw

Informações Vendedor



2904MLX

CC	-
Lugares	-
Nº Portas	-
Carroçaria	-
Cor	white
CV	220 kw
VIN	WBY11CF080CP42797

Inspeção Técnica
(IPO)

DUA	Não
Data de Registo	30/11/2023
Data Ultima Revisão	-



2ª CHAVE



LIVRO REVISÕES



IVA



Vendido no estado e uso em que se encontra



Equipamento

Notas Públicas

Dados Inspeção

POSIBILIDAD EXTRAVIO FT
CLICK AQUÍ PARA VER EL EQUIPAMIENTO COMPLETO


Localidade
Centro Leilão

-
Madrid


Dados Inspeção

Localidade -
Centro Leilão Madrid

Danos Viatura



Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -



Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -