



CONDITION REPORT

2024 BMW 330e xDrive Touring (G21) 330e xDrive Touring (G21) 215CV


2024 | 17547 KM | auto | Gasolina | 215 kw

Informações Vendedor



8609MSB

CC	-
Lugares	-
Nº Portas	-
Carroçaria	-
Cor	Skyscraper Grau metalizado
CV	215 kw
VIN	WBA71CY080FS16173
Inspeção Técnica (IPO)	
DUA	Não
Data de Registo	11/06/2024
Data Ultima Revisão	-
✖ 2ª CHAVE	
✖ LIVRO REVISÕES	
✔ IVA	
✖ Vendido no estado e uso em que se encontra	



Equipamento

Notas Públicas

Dados Inspeção

POSIBILIDAD EXTRAVIO FT
CLICK AQUÍ PARA VER EL EQUIPAMIENTO COMPLETO


Localidade
Centro Leilão

-
Madrid


Dados Inspeção

Localidade -
Centro Leilão Madrid

Danos Viatura



Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -



Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -