



CONDITION REPORT

2023 BMW i7 xDrive 60 (G70) i7 xDrive 60 (G70) 400CV




2023 | 28369 KM | auto | electric | 400 kw

Informações Vendedor



9691MFL

CC	-
Lugares	-
Nº Portas	-
Carroçaria	-
Cor	BMW Individual Tanzanite Blue metallic
CV	400 kw
VIN	WBY51EJ090CM56719
Inspecção Técnica (IPO)	
DUA	Não
Data de Registo	15/03/2023
Data Ultima Revisão	-
2ª CHAVE	
LIVRO REVISÕES	
IVA	
Vendido no estado e uso em que se encontra	



Equipamento

Notas Públicas

Dados Inspeção

POSIBILIDAD EXTRAVIO FT
CLICK AQUÍ PARA VER EL EQUIPAMIENTO COMPLETO

Localidade

Centro Leilão


-
Manheim Directo,
S.L.U.

Dados Inspeção


Localidade

Centro Leilão
-
Manheim Directo,
S.L.U.


Danos Viatura




Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -




Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -



Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -




Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -



Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -




Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -



Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -



Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -



Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -




Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -



Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -



Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -



Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -