



CONDITION REPORT

2022 BMW 118d (F40) 118d (F40) 110CV

2022 | 65514 KM | auto | Gasóleo | 110 kw

Informações Vendedor



1940LWB

CC	-
Lugares	-
Nº Portas	-
Carroçaria	-
Cor	white
CV	110 kw
VIN	WBA7M910607K36002

Inspecção Técnica
(IPO)

DUA Não

Data de Registo 26/01/2022

Data Última Revisão -



2ª CHAVE




LIVRO REVISÕES



IVA



Vendido no estado e uso em que se encontra



Equipamento

Notas Públicas

Dados Inspeção

DOCUMENTACION EN CUSTODIA DE
GESTORIA
<a
href="http://soportemanheim.es/E/1940LWB.htm"
target="_blank">CLICK AQUÍ PARA VER
EL EQUIPAMIENTO
COMPLETO

Localidade	-
Centro Leilão	Madrid

Dados Inspeção

Localidade	-
Centro Leilão	Madrid

Danos Viatura



Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -