



CONDITION REPORT

2024 BMW X7 xDrive40i (G07) X7 xDrive40i (G07) 250CV

2024 | 6115 KM | auto | Gasolina | 250 kw

Informações Vendedor



6028MVV

CC	-
Lugares	-
Nº Portas	-
Carroçaria	-
Cor	black
CV	250 kw
VIN	WBA21EM0209X56855

Inspeção Técnica
(IPO)

DUA Não

Data de Registo 21/10/2024

Data Última Revisão -



2ª CHAVE



LIVRO REVISÕES



IVA



Vendido no estado e uso em que se encontra



Equipamento

Notas Públicas

Dados Inspeção

POSIBILIDAD EXTRAVIO FT
CLICK AQUÍ PARA VER EL EQUIPAMIENTO COMPLETO


Localidade
Centro Leilão

-
Madrid

Dados Inspeção

Localidade -
Centro Leilão Madrid

Danos Viatura



Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -