



CONDITION REPORT

2021 DS DS 3 CROSSBACK PureTech 73 kW Manual
PERFORMANCE LINE 100CV

2021 | 74520 KM | Manual | Gasolina | 100 hp

Informações Vendedor



9378LVP

CC	-
Lugares	-
Nº Portas	-
Carroçaria	-
Cor	Blanco
CV	100 hp
VIN	VR1URHNEKMW101087

Inspeção Técnica
(IPO)

DUA	Não
Data de Registo	28/12/2021
Data Ultima Revisão	-



2ª CHAVE



LIVRO REVISÕES



IVA



Vendido no estado e uso em que se encontra




Equipamento	Notas Públicas	Dados Inspeção	
	IMPORTANTE: VER PERITACIÓN (Informe Tecnico) PARA COMPROBAR POSIBLES DAÑOS E INFORMACIÓN ADICIONAL	Localidade	-
		Centro Leilão	Madrid


Dados Inspeção

Localidade	-
Centro Leilão	Madrid

Danos Viatura



Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -



Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -