



CONDITION REPORT

2022 FIAT DUCATO Fiat Ducato 35 L2 2-3 1FA (103kW) EU6
D-Temp cabin CV

2022 | 52036 KM | Manual | Gasóleo |

Informações Vendedor



2346LWV


CC	-
Lugares	-
Nº Portas	-
Carroçaria	-
Cor	Blanco sólido
CV	-
VIN	ZFA25000002S69980
Inspeção Técnica (IPO)	
DUA	Não
Data de Registo	10/03/2022
Data Última Revisão	-
 2ª CHAVE	
 LIVRO REVISÕES	
 IVA	
 Vendido no estado e uso em que se encontra	




Equipamento	Notas Públicas	Dados Inspeção	
	IMPORTANTE: VER PERITACIÓN (Informe Tecnico) PARA MÁS FOTOS + COMPROBAR POSIBLES DAÑOS + INFORMACIÓN ADICIONAL	Localidade	-
		Centro Leilão	Madrid

Dados Inspeção	
Localidade	-
Centro Leilão	Madrid

Danos Viatura



Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -



Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -