



CONDITION REPORT

2020 DS DS 3 CROSSBACK BlueHdi 73 kW Manual SO CHIC
100CV

2020 | 122024 KM | Manual | Gasóleo | 100 hp

Informações Vendedor



0781LJX

CC	-
Lugares	-
Nº Portas	-
Carroçaria	-
Cor	Blanco
CV	100 hp
VIN	VR1UCYHYJLW018122

Inspecção Técnica
(IPO)

DUA	Não
Data de Registo	17/09/2020
Data Ultima Revisão	-



2ª CHAVE



LIVRO REVISÕES



IVA



Vendido no estado e uso em que se encontra



Equipamento

Notas Públicas

Dados Inspeção


IMPORTANTE: VER PERITACIÓN
(Informe Tecnico) PARA COMPROBAR
POSIBLES DAÑOS E INFORMACIÓN
ADICIONAL

Localidade	-
Centro Leilão	Madrid

Dados Inspeção

Localidade	-
Centro Leilão	Madrid

Danos Viatura



Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -