



CONDITION REPORT

2021 LAND ROVER Range Rover Velar Land Rover Range
Rover Velar 2.0D I4 150kW (204CV) CV


2021 | 132807 KM | auto | Gasóleo |

Informações Vendedor



8138LNX

CC	-
Lugares	-
Nº Portas	-
Carroçaria	-
Cor	Yulong White - metalizada
CV	-
VIN	SALYA2BNXMA312209
Inspeção Técnica (IPO)	
DUA	Não
Data de Registo	26/04/2021
Data Última Revisão	-
2ª CHAVE	
LIVRO REVISÕES	
IVA	
Vendido no estado e uso em que se encontra	



Equipamento

Notas Públicas

Dados Inspeção


IMPORTANTE: VER PERITACIÓN
(Informe Tecnico) PARA MÁS FOTOS +
COMPROBAR POSIBLES DAÑOS +
INFORMACIÓN ADICIONAL

Localidade	Madrid
Centro Leilão	Madrid

Dados Inspeção

Localidade	Madrid
Centro Leilão	Madrid

Danos Viatura



Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -