



CONDITION REPORT

2023 Peugeot 208 208 BlueHDi 73kW (100CV) Active Pack CV

2023 | 28801 KM | | Gasóleo |

Informações Vendedor



4325MKY

CC	-
Lugares	-
Nº Portas	-
Carroçaria	-
Cor	SL-[P0WP] Blanco Banquise (opa)
CV	-
VIN	VR3UBYHTKP5077521
Inspecção Técnica (IPO)	
DUA	Não
Data de Registo	18/10/2023
Data Ultima Revisão	-
2ª CHAVE	
LIVRO REVISÕES	
IVA	
Vendido no estado e uso em que se encontra	



Equipamento

Notas Públicas

Dados Inspeção

-

Localidade
Centro Leilão


-
Madrid

Dados Inspeção

Localidade
Centro Leilão

-
Madrid

Danos Viatura



Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -