



CONDITION REPORT

2024 BMW 116d (F40) 116d (F40) 85CV

2024 | 10255 KM | Manual | Gasóleo | 85 kw

Informações Vendedor



0293MMV

CC	-
Lugares	-
Nº Portas	-
Carroçaria	-
Cor	-
CV	85 kw
VIN	WBA7M710407N51000
Inspeção Técnica (IPO)	
DUA	Não
Data de Registo	18/01/2024
Data Última Revisão	-
 2ª CHAVE	
 LIVRO REVISÕES	
 IVA	
 Vendido no estado e uso em que se encontra	



Equipamento

Notas Públicas

Dados Inspeção

POSIBILIDAD EXTRAVIO FT
CLICK AQUÍ PARA VER EL EQUIPAMIENTO COMPLETO


Localidade
Centro Leilão

-
Madrid

Dados Inspeção

Localidade -
Centro Leilão Madrid

Danos Viatura



Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -