



CONDITION REPORT

2021 BMW 116d (F40) 116d (F40) 85CV






2021 | 94791 KM | auto | Gasóleo | 85 kw

Informações Vendedor



4886LNB

CC	-
Lugares	-
Nº Portas	-
Carroçaria	-
Cor	grey
CV	85 kw
VIN	WBA7M710505T32283
Inspeção Técnica (IPO)	
DUA	Não
Data de Registo	11/03/2021
Data Ultima Revisão	-
 2ª CHAVE	
 LIVRO REVISÕES	
 IVA	
 Vendido no estado e uso em que se encontra	



Equipamento

Notas Públicas

Dados Inspeção

DOCUMENTACION EN CUSTODIA DE
GESTORIA
<a
href="http://soportemanheim.es/E/4886LNB.htm"
target="_blank">CLICK AQUÍ PARA VER
EL EQUIPAMIENTO
COMPLETO


Localidade
Centro Leilão

-
Madrid


Dados Inspeção

Localidade
Centro Leilão -
Madrid

Danos Viatura




Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -




Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -




Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -



Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -



Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -



Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -



Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -