



CONDITION REPORT

2020 Mini Cooper SE (F56) Cooper SE (F56) 135CV

2020 | 69732 KM | auto | electric | 135 kw

Informações Vendedor



4908LLW

CC	-
Lugares	-
Nº Portas	-
Carroçaria	-
Cor	White Silver
CV	135 kw
VIN	WMWXP310002N77820

**Inspecção Técnica
(IPO)**

DUA	Não
Data de Registo	23/12/2020
Data Ultima Revisão	-



2ª CHAVE



LIVRO REVISÕES



IVA




Vendido no estado e uso em que se encontra




Equipamento	Notas Públicas	Dados Inspeção
	DOCUMENTACION EN CUSTODIA DE GESTORIA CLICK AQUÍ PARA VER EL EQUIPAMIENTO COMPLETO 	Localidade Centro Leilão - Manheim Directo, S.L.U.

Dados Inspeção
Localidade Centro Leilão - Manheim Directo, S.L.U.


Danos Viatura




Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -




Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -




Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -




Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -




Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -



Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -




Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -



Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -




Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -




Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -




Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -



Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -



Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -



Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -