



CONDITION REPORT

2022 BMW 118i (F40) 118i (F40) 103CV

2022 | 46404 KM | Manual | Gasolina | 103 kw

Informações Vendedor



0557LXH

CC	-
Lugares	-
Nº Portas	-
Carroçaria	-
Cor	Mineralweiss metalizado
CV	103 kw
VIN	WBA7K310407K66585
Inspeção Técnica (IPO)	
DUA	Não
Data de Registo	11/04/2022
Data Última Revisão	-
 2ª CHAVE	
 LIVRO REVISÕES	
 IVA	
 Vendido no estado e uso em que se encontra	



Equipamento

Notas Públicas

Dados Inspeção

POSIBILIDAD EXTRAVIO FT
CLICK AQUÍ PARA VER EL EQUIPAMIENTO COMPLETO


Localidade
Centro Leilão

-
Madrid


Dados Inspeção

Localidade -
Centro Leilão Madrid

Danos Viatura



Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -



Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -