



CONDITION REPORT

2022 BMW 318d Berlina (G20) 318d Berlina (G20) 110CV

2022 | 78138 KM | auto | Gasóleo | 110 kw

Informações Vendedor



7664MDD

CC	-
Lugares	-
Nº Portas	-
Carroçaria	-
Cor	yellow
CV	110 kw
VIN	WBA28FU0408C91215

Inspeção Técnica
(IPO)

DUA	Não
Data de Registo	30/12/2022
Data Última Revisão	-



2ª CHAVE



LIVRO REVISÕES



IVA



Vendido no estado e uso em que se encontra



Equipamento

Notas Públicas

Dados Inspeção

POSIBILIDAD EXTRAVIO FT
CLICK AQUÍ PARA VER EL EQUIPAMIENTO COMPLETO


Localidade
Centro Leilão

-
Madrid


Dados Inspeção

Localidade -
Centro Leilão Madrid

Danos Viatura



Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -



Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -