



CONDITION REPORT

2023 FIAT VAN Hybrid 1.0 GSE VAN Hybrid 1.0 GSE CV

2023 | 19754 KM | Manual | hybrid |

Informações Vendedor



5038MRD

CC	-
Lugares	-
Nº Portas	-
Carroçaria	-
Cor	BLANCO GELATO
CV	-
VIN	ZFA31200003J71649

Inspecção Técnica (IPO)

DUA

Data de Registo 28/04/2023

Data Última Revisão

10 of 10

2^a CHAVE

 LIVRO

IVA

✓ Ven

encontra



Equipamento

Notas Públicas

Dados Inspeção

DOCUMENTACION EN CUSTODIA DE
GESTORIA
<a
href="http://soportemanheim.es/E/5038MRD.htm"
target="_blank">CLICK AQUÍ PARA VER
EL EQUIPAMIENTO
COMPLETO


Localidade
Centro Leilão

Mallorca
Manheim Directo,
S.L.U.


Dados Inspeção

Localidade Mallorca
Centro Leilão Manheim Directo,
S.L.U.


Danos Viatura



Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -



Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -



Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -