



CONDITION REPORT

2019 Peugeot Rifter Access Standard BlueHDi 73kW 100CV

2019 | 104305 KM | Manual | Gasóleo | 100 hp

Informações Vendedor



004501 Paragolpes delantero Pintado

5000KZZ

CC	-
Lugares	-
Nº Portas	-
Carroçaria	-
Cor	Blanco banquise
CV	100 hp
VIN	VR3ECYHYCKJ720216

Inspeção Técnica
(IPO)

DUA Não

Data de Registo 05/09/2019

Data Última Revisão -



2ª CHAVE



LIVRO REVISÕES



IVA



Vendido no estado e uso em que se encontra



Equipamento

Notas Públicas

Dados Inspeção


IMPORTANTE: VER PERITACIÓN
(Informe Tecnico) PARA COMPROBAR
POSIBLES DAÑOS E INFORMACIÓN
ADICIONAL

Localidade	-
Centro Leilão	Madrid

Dados Inspeção

Localidade	-
Centro Leilão	Madrid

Danos Viatura



Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -