



CONDITION REPORT

2020 Renault TRAFIC Furgon 27 L1H1 Energy BluedCi 88 kW
120CV

2020 | 125629 KM | Manual | Gasóleo | 120 hp

Informações Vendedor



2331LJW

CC	-
Lugares	-
Nº Portas	-
Carroçaria	-
Cor	Blanco glaciado (opac
CV	120 hp
VIN	VF1FL000X65564430

**Inspecção Técnica
(IPO)**

DUA	Não
Data de Registo	16/09/2020
Data Última Revisão	-



2ª CHAVE



LIVRO REVISÕES



IVA



Vendido no estado e uso em que se encontra



Equipamento

Notas Públicas

Dados Inspeção


IMPORTANTE: VER PERITACIÓN (Informe Tecnico) PARA COMPROBAR POSIBLES DAÑOS E INFORMACIÓN ADICIONAL

Localidade	-
Centro Leilão	Madrid

Dados Inspeção

Localidade	-
Centro Leilão	Madrid

Danos Viatura



Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -