



# CONDITION REPORT

**2020 FIAT FIORINO Cargo Base 1.4 Natural Power 51kW (70CV) 70CV**

**2020 | 110278 KM | Manual | hybrid | 70 hp**

**Informações Vendedor**



 **MANHEIM**  
Auction Services  
COX AUTOMOTIVE

**7278LFS**

<b>CC</b>	-
<b>Lugares</b>	-
<b>Nº Portas</b>	-
<b>Carroçaria</b>	-
<b>Cor</b>	Rojo sÃ³lido
<b>CV</b>	70 hp
<b>VIN</b>	ZFA22500006P08891
<b>Inspecção Técnica (IPO)</b>	
<b>DUA</b>	Não
<b>Data de Registo</b>	25/02/2020
<b>Data Ultima Revisão</b>	-
 <b>2ª CHAVE</b>	
 <b>LIVRO REVISÕES</b>	
 <b>IVA</b>	
 <b>Vendido no estado e uso em que se encontra</b>	



## Equipamento

## Notas Públicas

## Dados Inspeção


### Dados Inspeção

**Localidade** -  
**Centro Leilão** Madrid


**IMPORTANTE: VER PERITACIÓN**  
(Informe Técnico) PARA COMPROBAR  
POSIBLES DAÑOS E INFORMACIÓN  
ADICIONAL

**Localidade** -  
**Centro Leilão** Madrid


## Danos Viatura




Detalhe dos Danos : -  
Tipo de Danos : -  
Tamanho dos Danos : -




Detalhe dos Danos : -  
Tipo de Danos : -  
Tamanho dos Danos : -




Detalhe dos Danos : -  
Tipo de Danos : -  
Tamanho dos Danos : -




Detalhe dos Danos : -  
Tipo de Danos : -  
Tamanho dos Danos : -




Detalhe dos Danos : -  
Tipo de Danos : -  
Tamanho dos Danos : -




Detalhe dos Danos : -  
Tipo de Danos : -  
Tamanho dos Danos : -




Detalhe dos Danos : -  
Tipo de Danos : -  
Tamanho dos Danos : -




Detalhe dos Danos : -  
Tipo de Danos : -  
Tamanho dos Danos : -




Detalhe dos Danos : -  
Tipo de Danos : -  
Tamanho dos Danos : -



Detalhe dos Danos : -  
Tipo de Danos : -  
Tamanho dos Danos : -



Detalhe dos Danos : -  
Tipo de Danos : -  
Tamanho dos Danos : -



Detalhe dos Danos : -  
Tipo de Danos : -  
Tamanho dos Danos : -