



## CONDITION REPORT

2018 Renault CLIO Limited Energy dCi 66kW (90CV) 2018  
90CV

2018 | 1 KM | Manual | Gasóleo | 90 hp

Informações Vendedor



**7546KJC**

|            |                   |
|------------|-------------------|
| CC         | -                 |
| Lugares    | -                 |
| Nº Portas  | -                 |
| Carroçaria | -                 |
| Cor        | Negro             |
| CV         | 90 hp             |
| VIN        | VF15RKJ0A59577011 |

Inspecção Técnica  
(IPO)

|                     |            |
|---------------------|------------|
| DUA                 | Não        |
| Data de Registo     | 08/03/2018 |
| Data Ultima Revisão | -          |



2ª CHAVE



LIVRO REVISÕES



IVA



Vendido no estado e uso em que se encontra



| Equipamento | Notas Públicas                                                                                     | Dados Inspeção                                                                |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|             | IMPORTANTE: VER PERITACIÓN (Informe Tecnico) PARA COMPROBAR POSIBLES DAÑOS E INFORMACIÓN ADICIONAL | <div>Localidade</div> <div>Centro Leilão</div> <div>-</div> <div>Madrid</div> |

| Dados Inspeção                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| <div>Localidade</div> <div>Centro Leilão</div> <div>-</div> <div>Madrid</div> |

| Danos Viatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div>Detalhe dos Danos : -<br/>Tipo de Danos : -<br/>Tamanho dos Danos : -</div></div> <div><div>Detalhe dos Danos : -<br/>Tipo de Danos : -<br/>Tamanho dos Danos : -</div></div> <div><div>Detalhe dos Danos : -<br/>Tipo de Danos : -<br/>Tamanho dos Danos : -</div></div> |