



CONDITION REPORT

2020 Peugeot PARTNER Pro Standard 600kg BlueHDi 73kW
furgón derivado de CV

2020 | 103464 KM | Manual | Gasóleo |

Informações Vendedor



3498LJV

CC	-
Lugares	-
Nº Portas	-
Carroçaria	-
Cor	Banquise Blanco sólido - POWP
CV	-
VIN	VR3EFYHYCLN529274
Inspeção Técnica (IPO)	
DUA	Não
Data de Registo	11/09/2020
Data Última Revisão	-



2ª CHAVE



LIVRO REVISÕES



IVA



Vendido no estado e uso em que se encontra



Equipamento

Notas Públicas

Dados Inspeção


IMPORTANTE: VER PERITACIÓN
(Informe Tecnico) PARA MÁS FOTOS +
COMPROBAR POSIBLES DAÑOS +
INFORMACIÓN ADICIONAL

Localidade	-
Centro Leilão	Madrid

Dados Inspeção

Localidade	-
Centro Leilão	Madrid

Danos Viatura



Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -