



CONDITION REPORT

2018 Volkswagen CADDY Profes Furgón 2.0 TDI 90kW BMT
4Motion furgón deri CV

2018 | 145309 KM | Manual | Gasóleo |

Informações Vendedor



5857KRR

CC	-
Lugares	-
Nº Portas	-
Carroçaria	-
Cor	Blanco Candy
CV	-
VIN	WV1ZZZ2KZJX138376

Inspecção Técnica
(IPO)

DUA	Não
Data de Registo	21/11/2018

Data Ultima Revisão -

- ✖ 2ª CHAVE
- ✖ LIVRO REVISÕES
- ✓ IVA

✖ Vendido no estado e uso em que se encontra



Equipamento

Notas Públicas

Dados Inspeção


Dados Inspeção

Localidade -
Centro Leilão Madrid

IMPORTANTE: VER PERITACIÓN
(Informe Tecnico) PARA MÁS FOTOS +
COMPROBAR POSIBLES DAÑOS +
INFORMACIÓN ADICIONAL

Localidade -
Centro Leilão Madrid

Danos Viatura



Detalhe dos Danos : -

Tipo de Danos : -

Tamanho dos Danos : -