



CONDITION REPORT

2019 Audi A4 Avant Black line 40 TDI 140kW quat S tro
190CV

2019 | 134641 KM | auto | Gasóleo | 190 hp

Informações Vendedor



3694KZC

CC	-
Lugares	-
Nº Portas	-
Carroçaria	-
Cor	Blanco glaciár
CV	190 hp
VIN	WAUZZZF40KA108138

**Inspecção Técnica
(IPO)**

DUA	Não
Data de Registo	24/07/2019
Data Última Revisão	-



2ª CHAVE




LIVRO REVISÕES



IVA



Vendido no estado e uso em que se encontra



Equipamento

Notas Públicas

Dados Inspeção


IMPORTANTE: VER PERITACIÓN
(Informe Tecnico) PARA COMPROBAR
POSIBLES DAÑOS E INFORMACIÓN
ADICIONAL

Localidade	-
Centro Leilão	Madrid

Dados Inspeção

Localidade	-
Centro Leilão	Madrid

Danos Viatura



Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -