



CONDITION REPORT

2022 DS DS 3 CROSSBACK PureTech 73 kW Manual
PERFORMANCE LINE 100CV

2022 | 91841 KM | Manual | | 100 hp

Informações Vendedor



4583LWP

CC	-
Lugares	-
Nº Portas	-
Carroçaria	-
Cor	Blanco banquise
CV	100 hp
VIN	VR1URHNEKMW108879
Inspeção Técnica (IPO)	
DUA	Não
Data de Registo	28/02/2022
Data Ultima Revisão	-
2ª CHAVE	
LIVRO REVISÕES	
IVA	
Vendido no estado e uso em que se encontra	



Equipamento

Notas Públicas

Dados Inspeção


IMPORTANTE: VER PERITACIÓN (Informe Técnico) PARA COMPROBAR POSIBLES DAÑOS E INFORMACIÓN ADICIONAL

Localidade -
Centro Leilão Madrid

Dados Inspeção

Localidade -
Centro Leilão Madrid

Danos Viatura



Detalhe dos Danos : -

Tipo de Danos : -

Tamanho dos Danos : -