



CONDITION REPORT

2019 BMW X2 Sdrive18d 150CV

2019 | 97005 KM | auto | Gasóleo | 150 hp

Informações Vendedor



1281LDL

CC	-
Lugares	-
Nº Portas	-
Carroçaria	-
Cor	Gris oscuro
CV	150 hp
VIN	WBAYK510305P68323

**Inspeção Técnica
(IPO)**

DUA	Não
Data de Registo	23/12/2019
Data Ultima Revisão	-



2ª CHAVE



LIVRO REVISÕES



IVA



Vendido no estado e uso em que se encontra



Equipamento

Notas Públicas

Dados Inspeção


IMPORTANTE: VER PERITACIÓN (Informe Tecnico) PARA COMPROBAR POSIBLES DAÑOS E INFORMACIÓN ADICIONAL

Localidade	-
Centro Leilão	Madrid

Dados Inspeção

Localidade	-
Centro Leilão	Madrid

Danos Viatura



Detalhe dos Danos : -
Tipo de Danos : -
Tamanho dos Danos : -